



中国保险汽车安全指数
CHINA INSURANCE AUTOMOTIVE SAFETY INDEX

中国保险汽车安全指数测评结果 (奥迪A4L)



一汽-大众汽车有限公司
奥迪牌 A4L



2022款 40TFSI 时尚动感型
FV7203FBDCG



2022款 40TFSI 豪华动感型
FV7203FBDCG



2022款 45TFSI quattro 臻选动感型
FV7203FCQCG

安全配置装置

- 主/副驾驶席安全气囊
- 前排侧面安全气囊
- 后排侧面安全气囊
- 前后贯穿式头部安全气帘
- 驾驶席膝部气囊
- 副驾驶席膝部气囊
- AEB
- LSS

主/副驾驶席安全气囊	✓	✓	✓
前排侧面安全气囊	✓	✓	✓
后排侧面安全气囊	○	○	○
前后贯穿式头部安全气帘	✓	✓	✓
驾驶席膝部气囊	✗	✗	✗
副驾驶席膝部气囊	✗	✗	✗
AEB	○	○	✓
LSS	○	○	○

测试项目





一汽-大众汽车有限公司

奥迪牌 A4L



> 耐撞性与维修经济性指数



> 车内乘员安全指数



> 车外行人安全指数



> 车辆辅助安全指数



2022款 40TFSI 豪华动感型

2022款 40TFSI 时尚动感型


2022款 45TFSI quattro 臻选动感型

G 优秀

A 良好

M 一般

P 较差



> 结构耐撞性



> 可维修性



> 维修经济性



> 碰撞兼容性



2022款 40TFSI 时尚动感型

2022款 40TFSI 豪华动感型

2022款 45TFSI quattro 臻选动感型

G 优秀

A 良好

M 一般

P 较差

结构耐撞性

结构耐撞性缺陷合计为0个



可维修性

可维修性缺陷合计为6.5个



维修经济性

维修经济性缺陷合计为38个



碰撞兼容性

前防撞横梁评价为A
后防撞横梁评价为P






> 驾驶员侧正面25%偏置碰撞



> 侧面碰撞





> 车顶强度



> 座椅/头枕



 驾驶员侧正面25%偏置碰撞 **G**



| 车辆结构 **G**





| 约束系统与假人运动 **G**



侧面碰撞


G




车辆结构 G



驾驶员头部保护 G



后排乘员头部保护 G



车顶强度 总体评价

G

最大载力(N)

86123

实测整备质量M (kg)

1626

载荷质量比SWR

5.40

2022款 40TFSI 豪华动感型

2022款 40TFSI 时尚动感型

2022款 45TFSI quattro 臻选动感型

G 优秀

A 良好

M 一般

P 较差



座椅/头枕 总体评价

G


静态评价结果

G

动态评价结果

G

座椅厂家：长春一汽富晟李尔座椅系统有限公司
座椅型号：8WD-1-LS-D



头型试验 (满分24分)
得分12.821分




腿型试验 (满分9分)
得分 9.000分



上腿型试验 (满分3分)
得分3.000分



行人安全总得分
24.821分



G




AEB C2C (满分22分)
得分 20分



AEB VRU (满分56分)
得分 46分



LSS (满分14分)
得分 ——



整车前照灯 (满分22分)
得分 19.96分

得分率77.2%



满分114

车辆辅助安全总得分

87.96分



加分项: E-call 2分



中国保险汽车安全指数
CHINA INSURANCE AUTOMOTIVE SAFETY INDEX

服务社会 促进安全